



2016 05. 20

Poznań,

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

ZK-IV.6110.12.2015.8

Pan
Karol Klimczak
Prezes Zarządu
Klubu Sportowego „KKS Lech Poznań” S.A.
ul. Bułgarska 17
60-320 Poznań

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z:

1. art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 611, z późn. zm.),
2. zarządzeniem Nr 447/15 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie trybu i sposobu kontroli prowadzonej przez wojewodę, dla kontroli których tryb i sposób ich prowadzenia nie został określony w odrębnych przepisach,
3. rocznym planem kontroli zewnętrznych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na 2015 rok,

przeprowadzono kontrolę przestrzegania przez Klub Sportowy „KKS Lech Poznań” S.A., ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań, jako organizatora imprez masowych na INEA Stadionie w Poznaniu, warunków utrwalania przebiegu imprezy masowej, określonych rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 16, poz. 73).

Kontrolę przeprowadził Zespół kontrolny wyznaczony w drodze zarządzenia Nr 548/15 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 października 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzania kontroli przestrzegania warunków utrwalania przebiegu imprezy masowej, w składzie:

1. Przewodniczący Zespołu – Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – Waldemar Paternoga, działający na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego Nr KN-II.0030.787.2015.1 z dnia 14 grudnia 2015 r.,
2. Zastępca Przewodniczącego – Zastępca Naczelnika Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu – podinsp. Marek Cieloszyk, działający na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego Nr KN-II.0030.787.2015.1 z dnia 14 grudnia 2015 r.,
3. Sekretarz Zespołu – Inspektor wojewódzki ds. obsługi prawnej Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – Mateusz Dziubek, działający na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego Nr KN-II.0030.787.2015.1 z dnia 14 grudnia 2015 r.,
4. Członkowie Zespołu:

- a) Tadeusz Banasik – Kierownik Oddziału Planowania Cywilnego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, działający na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego Nr KN-II.0030.787.2015.1 z dnia 14 grudnia 2015 r.,
- b) asp. szt. Mariusz Toms – Specjalista Wydziału Sztabu Policji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, działający na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego Nr KN-II.0030.787.2015.1 z dnia 14 grudnia 2015 r.,
- c) Włodzimierz Musielak – Inspektor wojewódzki ds. imprez masowych, obsługi Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i funkcjonowania KSRG Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu, działający na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego Nr KN-II.0030.787.2015.1 z dnia 14 grudnia 2015 r.,

W trakcie kontroli Zespół zgodnie z § 12 zarządzenia Nr 447/15 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie trybu i sposobu kontroli prowadzonej przez wojewodę, dla kontroli których tryb i sposób ich prowadzenia nie został określony w odrębnych przepisach, przeprowadził w dniu 18 grudnia 2015 r. oględziny obiektu: INEA Stadion w Poznaniu ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań.

Czynności oględzin dokonano przy udziale przedstawiciela organizatora imprez masowych na obiekcie – Klubu Sportowego „KKS Lech Poznań” S.A., ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań:

- Pana Radosława Sołtysa – Kierownika ds. Bezpieczeństwa,
- Pana Przemysława Adamczewskiego – Technika,

w obecności:

przedstawiciela Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji w Poznaniu, ul. Chwiałkowskiego 34a, 61-553 Poznań:

- Pana Piotra Kremkiego – Kierownika Obiektów Sportowych w Poznańskich Ośrodkach Sportu i Rekreacji w Poznaniu,

przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu:

- mł. asp. Leszka Świdzkiego – Asystenta Wydziału Sztabu Policji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Niniejszym przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli.

USTALENIA

I. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

- od 1 stycznia 2015 r. do dnia kontroli.

II. DANE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

Obiekt: INEA Stadion w Poznaniu, ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań.

1. Organizator imprez masowych na obiekcie: Klub Sportowy „KKS Lech Poznań” S.A., ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań.
2. Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo imprez na obiekcie:
 - a) Pan Karol Klimczak – Prezes Zarządu Klubu Sportowego „KKS Lech Poznań” S.A., ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań.

b) Pan Henryk Szlachetka – Dyrektor ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Klubu Sportowego „KKS Lech Poznań” S.A., ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań.

III. ZAKRES KONTROLI ORAZ USTALONY STAN FAKTYCZNY

Przestrzeganie realizacji decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr 1/2012 z dnia 30 października 2012 r. Nr ZK-IV.6110.6.2012.8 w sprawie umieszczenia kontrolowanego Stadionu w wojewódzkim wykazie stadionów, obiektów, terenów, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe.

Z uwagi na znaczny rozmiar obiektu oraz dużą liczbę urządzeń podlegających kontroli nie jest możliwe zbadanie wszystkich dowodów dotyczących badanego obszaru. Koniecznym okazało się wyciągnięcie wniosków na podstawie wyników przeprowadzenia badań kontrolnych na próbie, wybranej z populacji objętej kontrolą. Postanowiono dokonać doboru próby z wykorzystaniem statystycznych i niestatystycznych metod doboru, następnie przeprowadzić na wybranej próbie procedury kontrolne i ocenić wynik kontroli próby w aspekcie realizacji celów kontroli. Określając wielkość próby metodami statystycznymi należy ocenić ryzyko doboru próby (ryzyko, że oparty na próbie wniosek kontrolera będzie inny niż wniosek, jaki wyprowadziłby kontroler badając całą populację).

Na podstawie uzgodnień wewnątrz zespołu kontrolnego postanowiono przeprowadzić kontrolę stanu technicznego urządzeń w oparciu o ww. metodę i dokonać doboru próby na podstawie wyboru celowego oraz jednocześnie losowego próbki badawczej w postaci urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na obiekcie, w następującym zakresie:

Wybór celowy:

- urządzenia zainstalowane na trybunie nr II, z uwagi na znaczenie prawidłowego ich funkcjonowania w przedmiotowym miejscu.

Wybór losowy:

- pozostałe urządzenia zainstalowane na obiekcie wg. metody próbkowania statystycznego, wielkość próbki min. 20% stanu urządzeń na danej trybunie.

1. Spełnienie wymogu umieszczenia przy wejściu na teren imprezy masowej informacji o prowadzonej w trakcie trwania tej imprezy rejestracji obrazu i dźwięku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 16, poz. 73).

Tablice informacyjne umieszczone przy wejściach na sektory, przedstawiające Regulamin Stadionu Miejskiego w Poznaniu, którego w części II pkt 3 zawarty jest zapis informujący, iż Stadion jest nadzorowany za pomocą kamer monitoringu wizyjnego.

Przy kołowrotach wejściowych widnieją tablice: „UWAGA! W TRAKCIE TRWANIA IMPREZY PROWADZONA JEST REJESTRACJA OBRAZU I DŹWIĘKU”.

2. Sposób utrwalania przebiegu imprezy masowej przy uwzględnieniu miejsca rejestracji obrazu i dźwięku na obiekcie, na którym utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej.

Jak wynika z dokumentacji organizatora na obiekcie znajduje się ogółem 213 szt. urządzeń rejestrujących obraz, których ilość i rodzaj przedstawia poniższa tabela:

Ilość kamer:

Ilości kamer w poszczególnych lokalizacjach							
	pierwotna instalacja	kładka gości	modernizacja T2	kasy	korona	murawa	suma
Sarix	55	3					58
Spectra	90	1					91
Samsung		2	5	18	18		43
HikVision					9	12	21
							213

Spełnienie wymogów ustalonych rozporządzeniem - umieszczenie co najmniej 1 kamery przy miejscach:

1. kasy biletowe na terenie imprezy masowej – w przypadku imprezy odpłatnej;
2. bramy, furtki i inne miejsca przeznaczone do wejścia uczestników na teren imprezy masowej;
3. drogi dla służb ratowniczych, drogi ewakuacyjne oraz ciągi komunikacyjne na terenie imprezy masowej z wyłączeniem klatek schodowych;
4. parkingi zorganizowane na terenie imprezy masowej;

Stwierdzono:

- 18 szt. - kamery zewnętrzne stacjonarne Samsung SNB 7000, umieszczone przy kasach (na 1 kasę przypada 5 kamer na zewnątrz, 1 kamera wewnątrz),
- 47 szt. kamer stacjonarnych Pelco Sarix IX, dzień-noc, 1.3 Mpx, umieszczonych przy kołowrotach wejściowych (84 przejścia).

Rejestracja obrazu III kategorii w ww. miejscach: TAK.

Umieszczenie co najmniej 2 kamer przy miejscach:

1. sektory dla uczestników imprezy masowej;
2. płyta boiska lub scena.

Rejestracja obrazu I, II, IV kategorii w ww. miejscach: TAK, spełnienie wymogów określonych przepisami rozporządzenia.

Obowiązkowa rejestracja dźwięku w ww. miejscach: TAK – 8 szt. urządzeń rejestrujących dźwięk, zainstalowanych na pomostach technicznych pod koroną stadionu.

Stan faktyczny dotyczący systemu monitoringu na obiekcie ustalono na podstawie:

- dokumentacji przesłanej w dniu 04.05.2013 r. przez Dyrektora ds. Organizacji i Bezpieczeństwa KKS Lech Poznań Pana Henryka Szlachetkę,
- wyjaśnień złożonych przez przedstawiciela organizatora imprez Dyrektora Technicznego Pana Radosława Frankowskiego – pismo z dnia 10.01.2014 r., określających podział audytorium na sektory dla potrzeb rejestracji obrazu, zawierające także informacje dotyczące zainstalowanych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk wraz z planami opisującymi sektory obserwacji dla poszczególnych kamer,
- pisma Dyrektora Technicznego Pana Radosława Frankowskiego z dnia 22.12.2014 r. 61.RF.2014.ST pn. *Wyjaśnienia dotyczące uwag z protokołu oględzin monitoringu wizyjnego na INEA Stadion*,
- wyjaśnień z dnia 15.12.2015 r. przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Pana Przemysława Adamczewskiego, przedstawiciela Marcellin Management Sp. z o.o.,

- ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań, złożonych na okoliczność wprowadzonych zmian w systemie,
- przeprowadzonych oględzin obiektu.

Sektory dla uczestników oraz płyta boiska

Na obiekcie wyznaczono 4 trybuny, których obserwację zrealizowano za pomocą łącznie 213 szt. urządzeń rejestrujących obraz, w tym także ruchomych punktów kamerowych.

Według danych organizatora imprez, zainstalowano następująca ilość urządzeń rejestrujących obraz na poszczególnych trybunach:

- trybuna nr I – 48 szt.,
- trybuna nr II – 48 szt.,
- trybuna nr III – 47 szt.,
- trybuna nr IV – 23 szt.

Płyta boiska – 4 szt. kamery zewnętrzne stacjonarne Samsung SNB 7000 3,1 Mpx z obiektywami FUJINON YV 4.3x2.8SA-SA2.

W trakcie oględzin w 2013 r. ustalono wystąpienie rozbieżności związanych z przyjętym rodzajem podziału obiektu na sektory. Zgodnie z zapisami rozporządzenia wymagane jest umieszczenie co najmniej 2 kamer przy sektorach dla uczestników imprezy masowej. Przyjmując wydzielenie sektorów dla uczestników imprezy wg. schematu architektonicznego obiektu, z uwagi na znaczną ilość małych sektorów w odniesieniu do ilości zainstalowanych urządzeń nie spełniono wymogów rozporządzenia. Jak wynika z wyjaśnień przedstawicieli organizatora przy projektowaniu systemu monitoringu wizyjnego przyjęto odrębny podział trybun na sektory dla uczestników imprezy, uwzględniający zasięg poszczególnych kamer.

W związku z powyższym, pismem z dnia 10 stycznia 2014 r. (wpływ do WUW 15.01.2014 r.) przedstawiciel organizatora imprez Dyrektor Techniczny Pan Radosław Frankowski złożył wyjaśnienia określające podział audytorium na sektory dla potrzeb rejestracji obrazu, zawierające także informacje dotyczące zainstalowanych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk wraz z planami opisującymi sektory obserwacji dla poszczególnych kamer. Powyższa dokumentacja stanowi załącznik do sprawy dotyczącej kontroli Stadionu w 2013 r. Nr ZK-IV.6110.23.2013.8.

3. Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zainstalowanych na obiekcie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej.

Pomiar przeprowadzono w oparciu o założenia kontroli tj. sprawdzono ok 20% stanu kamer na trybunach I, III, IV metodą wyboru losowego oraz wyboru celowego wszystkich kamer umieszczonych na trybunie nr II:

- stan techniczny urządzeń rejestrujących obraz – 213 szt. urządzeń rejestrujących obraz:
 - trybuna nr I – na próbie 10 szt. z 48 szt. urządzeń badanych – 10 szt. urządzenia sprawne,
 - trybuna nr III – na próbie 10 szt. z 47 szt. urządzeń badanych – 10 szt. urządzenia sprawne,
 - trybuna nr IV – na próbie 5 szt. z 23 szt. urządzeń badanych – 5 szt. urządzenia sprawne,
 - trybuna nr II – na 48 szt. kamer stwierdzono 42 szt. urządzeń sprawnych.Jak wynika z oświadczenia przedstawiciela organizatora imprez – 6 szt. niesprawnych urządzeń z trybuny nr II zostanie niezwłocznie poddane konserwacji w celu zapewnienia prawidłowego działania.
- stan techniczny urządzeń rejestrujących dźwięk, stwierdzono łącznie 8 szt. urządzeń rejestrujących dźwięk:
 - sprawne techniczne.

4. Sprawdzenie spełnienia minimalnych wymagań technicznych określonych rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej przez urządzenia rejestrujące obraz, zainstalowane na obiekcie.

Stwierdzono na obiekcie następujący rodzaj i ilość urządzeń rejestrujących obraz, parametry przedstawione w dokumentacji przesłanej w dniu 04.05.2013 r. przez Dyrektora ds. Organizacji i Bezpieczeństwa KKS Lech Poznań Pana Henryka Szlachetki oraz wyjaśnieniach z dnia 15.12.2015 r., złożonych przez Pana Przemysława Adamczewskiego:

1. kamery zewnętrzne szybkoobrotowe SPECTRA IV SE IP – 91 szt.,
2. kamery zewnętrzne stacjonarne SARIX IX 1.3 MPX – 62 szt.,
3. kamery stacjonarne Samsung SNB 7000 3,1 MPx z obiektywami FUJINON YV4.3x2.8SA-SA2 – 39 szt.,
4. kamery obrotowe ULISSE COMPACTCAM HD uchylno-obrotowe 2MPx z obiektywem 4,7 ÷ 94mm – 21 szt.

W toku oględzin przeprowadzonych w dniu 5 grudnia 2014 r. ustalono, iż dokumentacja techniczna nie pozwalała na jednoznaczne stwierdzenie, iż kamery zewnętrzne szybkoobrotowe SPECTRA IV SE IP spełniają wymogi określone w § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia tj. w zakresie rozdzielczości.

Pismem z dnia 22 grudnia 2014 r. 61.RF.2014.ST Dyrektor Techniczny Pan Radosław Frankowski przedłożył *Wyjaśnienia dotyczące uwag z protokołu oględzin monitoringu wizyjnego na INEA Stadion*. Przedstawiono w nich informację, że kamery Pelco Spectra IV umożliwiają rejestrację obrazu o wysokości 500 pikseli, a tym samym spełniają wymogi rozporządzenia. Ponadto, załączono oświadczenie producenta na ww. okoliczność.

W świetle powyższego można stwierdzić spełnienie wymagań określonych rozporządzeniem.

5. Sprawdzenie możliwości i parametrów drukowania zarejestrowanego obrazu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej.

Przeprowadzono próbny wydruk obrazu utrwalonego podczas imprezy masowej. Brak możliwości weryfikacji parametrów wydruku obrazu z powodu braku dostępu do pliku źródłowego i ustalenia jego właściwości.

W wyjaśnieniach z dnia 22 grudnia 2014 r. wskazano, że producent systemu DIVA, firma VDG Security BV oraz jej przedstawiciel w Polsce firma C&C Partners złożył oświadczenie w sprawie. Jak wynika z jego treści, system DIVA nie generuje żadnych plików źródłowych (tymczasowych). System DIVA generuje plik PDF wewnętrznie w oprogramowaniu w oryginalnej jakości oraz rozdzielczości generowanej przez wybraną kamerę.

6. Sprawdzenie spełnienia minimalnych wymagań technicznych określonych rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej przez urządzenia rejestrujące dźwięk, zainstalowane na obiekcie.

Stwierdzono 8 szt. urządzeń rejestrujących dźwięk. Z uwagi na brak właściwej konfiguracji urządzeń, nie jest możliwym sprawdzenie ich właściwości, gwarantujących zrozumienie treści nagranych haseł i okrzyków oraz sposobu zachowywania się uczestników imprezy masowej zgodnie z § 10 rozporządzenia. Przedstawiciel organizatora złożył wyjaśnienia z dnia 10 stycznia 2014 r., zawierające specyfikację techniczną urządzeń, potwierdzającą spełnianie warunków rozporządzenia.

7. Sprawdzenie sposobu gromadzenia i przechowywania materiałów z utrwalonych przebiegów imprez masowych na obiekcie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej.

a) nośnik informacji:

System CCTV na obiekcie działa w oparciu platformę DIVA (Digital Intelligent Video Architecture) technologii TCP/IP.

System CCTV pracuje w dwóch trybach:

– tryb poza imprezą – tylko część kamer rejestruje obraz w trybie ciągłym, pozostałe zapisują tylko obraz po wykryciu ruchu.

– tryb imprezy masowej – wszystkie kamery rejestrują obraz w trybie ciągłym.

Rejestracja obrazu odbywa się za pomocą systemu DIVA, bazującego na serwerach AUDIO/VIDEO NVH-2412, rozbudowanego w 2012 r. o serwer Diva w obudowie 3U/19", 12 x RAID Hot Swap Bays z szynami do montażu w szafie RACK. Serwer wyposażono w komplet (12 szt.) dysków twardych NVH-9 2TB o pojemności 2TB każdy oraz dodatkową kartę sieciową NVH-GBLAN.

Serwer Diva AUDIO/VIDEO NVH-2412 parametry:

- maksymalna pamięć: 24TB,
- procesor: INTEL Core 2 QUAD,
- pamięć RAM: 2GB,
- moc: 1350W.

Serwery (łącznie 9 szt.) umieszczone są:

- serwerownia S2: trzy serwery video,
- serwerownia S3: jeden serwer video,
- serwerownia S4: dwa serwery video,
- serwerownia S5: trzy serwery video.

Każda z serwerowni zabezpieczona jest za pomocą Systemu Kontroli Dostępu i Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu.

W systemie przewidziano 6 stanowisk dozoru. Punkt obserwacji mieści się w pomieszczeniu dowodzenia imprezą (Control Room), wyposażony w pięć stacji roboczych NVH-1404 (trzy wyposażone w 4 monitory 32" i dwie wyposażone w 2 monitory 32") wraz z konsolami do sterowania kamer. Ostatnia stacja umiejscowiona jest w pomieszczeniu ochrony i wyposażona w dwa monitory 32" i jedną konsolę sterującą kamerami.

Parametry wskazanego sprzętu przedstawiono w dokumentacji przesłanej w dniu 04.05.2013 r. przez Dyrektora ds. Organizacji i Bezpieczeństwa KKS Lech Poznań Pana Henryka Szlachetki.

b) przechowywanie materiałów z utrwalonych przebiegów imprez masowych na obiekcie:

Przechowywanie, zabezpieczenie i archiwizacja zarejestrowanych danych.

Nagrywane na dysk, w razie potrzeby zgrywane na nośniki zewnętrzne.

Nie stwierdzono nośników zewnętrznych u organizatora. Prowadzony jest elektroniczny rejestr dostępu do archiwizowanych danych oraz czynności wykonanych w systemie. Procedura dostępu do systemu została ustalona i zatwierdzona przez Dyrektora ds. Organizacji i Bezpieczeństwa.

c) zabezpieczenia miejsc instalacji serwerów w systemy sygnalizacji włamania i napadu:

Obiekt wyposażony jest w System Sygnalizacji Włamania i Napadu oraz System Kontroli Dostępu. Lokalizacja monitoringu wizyjnego i obsługi rejestratorów zapisu – Control Room, w pełni korzysta z ww. zabezpieczeń.

IV. WNIOSKI ZESPOŁU KONTROLNEGO

Zespół kontrolny, powołany przez Wojewodę Wielkopolskiego na podstawie ww. ustaleń **ocenia pozytywnie**, funkcjonowanie kontrolowanej jednostki w zakresie przestrzegania przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16, poz. 73).

POUCZENIE

Na podstawie zarządzenia Nr 447/15 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie trybu i sposobu kontroli prowadzonej przez wojewodę, dla kontroli których tryb i sposób ich prowadzenia nie został określony w odrębnych przepisach – informuję:

1. wystąpienie pokontrolne podpisuje kierownik jednostki kontrolującej i przekazuje kierownikowi jednostki kontrolowanej,
2. od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze,
3. kierownik jednostki kontrolowanej, w wyznaczonym terminie, informuje kierownika jednostki kontrolującej o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Kierownik jednostki kontrolującej


Wojewoda Wielkopolski
Zbigniew Hoffmann

Otrzymują:

1. Prezes Zarządu Klubu Sportowego „KKS Lech Poznań” S.A. ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań.
2. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu.
3. Komenda Miejska Policji w Poznaniu.

Zastępca Dyrektora
Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego

Waldemar Paternoga